
A
4 : 1
3,2x5=16
3,8
9,2±0,01
A
3,2x2=6,4
16
0,8
90°
ø1,4
H1
A
3,5x30°
2,82-0,05
0
B
B
B
4 : 1
H2
ø1,4
0,8
90°
25
10,6
1,6
6,6
3,6
3
3,2x3=9,6
C
C
4 : 1
H3
ø1,3
90°
0,8